

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
197341, Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, дом 3, корп.2, лит. А

Сведения об Объекте:

1 отдельно стоящее здание 2 этажа, 1946,5 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка: **да, 9324 кв.м.**

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Арендодатель: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **муниципальная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга. 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности : **Образование дошкольное;**

Наименование предоставляемых услуг:

**-Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе
дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (с общим недоразвитием речи, с задержкой психического
развития), присмотр и уход за детьми.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): **167- воспитанников, 59-сотрудников;**

Форма способа оказания услуг: **по месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения, инвалиды с нарушением интеллекта.**

Мы, нижеподписавшиеся,

Заведующий ГБДОУ детский сад № 33 Винокурова Надежда Степановна, с одной
стороны, и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович, действующий

на основании доверенности № 18/07-1, срок действия до 10 августа 2018г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет;**
2. Пандус стационарный наружный: **нет;**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет;**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет;**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет;**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, (не соответствует О,С);**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет;**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, (не соответствует О,С);**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, (не соответствует К,О,С);**
10. Подъемные платформы наружные: **нет;**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет;**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да; (не соответствует С);** дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи); **да;**
13. Лифт пассажирский: **нет;**
14. Лифт грузовой: **нет;**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет;**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, (не соответствует К,О,С);**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет;**
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет;**
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: **нет;**
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да;**
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет;**
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет;**
18. На официальном сайте учреждения **ГБДОУ детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга** в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» <http://primdou-33.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет*;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*;

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Здание, занимаемое организацией, недоступно для инвалидов на креслах-колясках до капитального ремонта или реконструкции входного узла здания.

Объект не предоставляет услуг для инвалидов, категорий К, О, С, Г инвалиды рассматриваются только в качестве посетителей.

Альтернативная вариант предоставления услуги инвалидам по адресам:

197341, Санкт-Петербург, пр. Испытателей д.11 корп. 2, литер А
ГБДОУ Детский сад № 36 компенсирующего вида (с нарушением зрения)

197349, Санкт-Петербург, пр. Королева, д.24/2
ГДОУ Детский сад № 45 комбинированного вида (с нарушением опорно - двигательного аппарата, со сложными дефектами)

197349 г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д.29/2
ГДОУ Детский сад № 45 комбинированного вида (с нарушением слуха)

197371 г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д.42/2
ГДОУ Детский сад № 57 комбинированного вида (с нарушением речи)

197372 г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.13/2
ГДОУ Детский сад № 51 комбинированного вида (с нарушением слуха)

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга расположенного по адресу: 197341, Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, дом 3, корп.2, лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	

1.1	К,О,С,Г,У	Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 71-ОД от 07.05.2018г. назначены ответственные сотрудники учреждения: -документовед <i>Смирнова Н.В.</i> , -педагог психолог <i>Заболотская К.Ю.</i> , -инструктор по физической культуре <i>Ляпунова М.О.</i> , для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. (Инструктаж проведён 11.05.2018г.) Провела: - <i>Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Кураева Яна Валентиновна.</i>	Приказ №71-ОД от 07.05.2018
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	Территория ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию расположена входная калитка входных ворот. Перед калиткой перепад высот в виде бордюрного камня. Занижение отсутствует. Рядом с калиткой, установлена кнопка вызова (домофон), вывешена контактная информация номера телефона: <i>8(812) 393-45-74</i> для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Дополнительный вход детского сада, на территорию, осуществляется через автоматически открывающиеся двухстворчатые ворота. Кнопка вызова, информационная табличка, отсутствуют.	
2.2	К,О,С,Г,У	Вход в здание. Отсутствует мнемосхема. Вход оборудован тактильной информационной вывеской, содержащую информацию с шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации (домофон), для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная площадка – доступная. Первый входной узел: Параметры входной двери, внутренней двери тамбура не соответствуют нормам (ширина створки двери, завышенный порог, значительное усилие при открывании входной двери).	

		<p>Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеет контрастную маркировку.</p> <p>Второй входной узел:</p> <p>Параметры входной двери, внутренней двери тамбура не соответствуют нормам (ширина створки двери, завышенный порог, значительное усилие при открывании входной двери).</p> <p>Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеет контрастную маркировку.</p>	
2.3	К,О,С,Г,У	<p>Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2</p>	<p>Приказ №71-ОД от 07.05.2018</p>
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
3.1	О,С,Г,У	<p>На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН. Имеются элементы адаптации входной зоны для инвалидов по зрению, контрастная цветовая разметка краёв первой и последней ступеней внутреннего лестничного марша.</p>	
3.2	К	<p>Отсутствует пандус на входном узле. На лестничном марше установлены стационарные аппарели. Не соответствуют СП.59.13330.2012г. Не доступно.</p>	
3.3	К,О,С,Г,У	<p>Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2</p>	<p>Приказ №71-ОД от 07.05.2018</p>
4		<p>Зона: места обслуживания инвалидов</p>	
4.1	О,С,Г,У	<p>Целевая зона - зона обслуживания детей-инвалидов первый и второй этажи здания. Целевая зона - зона обслуживания из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. В вестибюле находится пост. Гардероб на первом этаже. Медицинский кабинет на втором этаже. Двери, ведущие с лестничного марша к помещениям на первом этаже,- имеют ширину дверного проёма меньше нормы.</p>	
4.2	О,С,Г,У	<p>Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2</p>	<p>Приказ №71-ОД от 07.05.2018</p>
5		<p>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</p>	
5.1	О,Г,У	<p>Расположено на первом этаже.</p>	

		Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)	
5.2	С	Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №71-ОД от 07.05.2018
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou-33.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах. - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах; -порядок предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указана наличия / отсутствия санузла для инвалидов	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №71/1-ОД от 07.05.2018 назначен ответственный сотрудник: <i>-воспитатель Иванова Т.Г.,</i> для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ №71/1-ОД от 07.05.2018
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения к ГБДОУ детский сад №33 Приморского района Санкт-Петербург расположенного по адресу: 197341, Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, дом 3, корп.2, лит. А от ближайшей остановки общественного транспорта - 300м. Ближайшая остановка общественного транспорта, находится на: (проспекте Королёва) Общественный наземный транспорт: Автобус: №79, №134, №170, №184 Троллейбус: №25, №50 Маршрутное такси: №79, №101, №127, №367, №373 находится на: (Коломяжском проспекте) Автобус: №9, №79, №127, №135, №170, №171, №172, №184 Троллейбус: №25, №50 Общественный подземный транспорт: Станция метро: «Пионерская» -1000м.	

8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет.	

Звездующий ГБДОУ детский сад № 33
компенсирующего вида Приморского
района Санкт-Петербурга

Представитель Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



/ Винокурова Н.С. /



/ Лебедев В.А. /



М.П.

Дата



М.П.

Дата